

Návod k provozu

Výměna magnetického pohonu pro VAS 6–9, VCS 6–9, MB 7

Výměna stavěcí patrony pro VAS 6–9, VCS 6–9



Obsah

Výměna magnetického pohonu pro VAS 6–9, VCS 6–9, MB 7	1
Výměna stavěcí patrony pro VAS 6–9, VCS 6–9	1
Obsah	1
Bezpečnost	1
Kontrola použití	2
Účel použití	2
Označení dílů	2
Výměna magnetického pohonu	2
VAS, MB 7, rychle otevírající / rychle zavírající ..	2
VAS, MB 7, pomalu otevírající / rychle zavírající ..	2
MB 7, pomalu otevírající / pomalu zavírající ..	3
Nastavení spouštěcího množství plynu	3
Výměna stavěcí patrony	4
VAS 6 – 9, VCS 6 – 9	4
Logistika	4
Kontakt	4

Bezpečnost

Pročíst a dobře odložit



Pročtěte si tento návod pečlivě před montáží a spuštěním do provozu. Po montáži předejte tento návod provozovateli. Tento přístroj musí být instalován a spuštěn do provozu podle platných předpisů a norem. Tento návod naleznete i na internetové stránce www.docuthek.com.

Vysvětlení značek

- , 1, 2, 3 ... = pracovní krok
- ▷ = upozornění

Ručení

Za škody vzniklé nedodržením návodu nebo účelu neodpovídajícím použitím neprobíráme žádné ručení.

Bezpečnostní upozornění

Relevantní bezpečnostní informace jsou v návodu označeny následovně:



NEBEZPEČÍ

Upozorňuje na životu nebezpečné situace.



VÝSTRAHA

Upozorňuje na možné ohrožení života nebo zranění.

! POZOR

Upozorňuje na možné věcné škody.

Všechny práce smí provést jen odborný a kvalifikovaný personál pro plyn. Práce na elektrických zařízeních smí provést jen kvalifikovaný elektroinstalatér.

Přestavba, náhradní díly

Jakékoli technické změny jsou zakázány. Používejte jen originální náhradní díly.

Kontrola použití

Účel použití


Tento návod slouží jen k výměně magnetických pohonů pro přístroje VAS 6–9, VCS 6–9, MB 7 a výměně magnetických pohonů se stavěcími patronami pro přístroje VAS 6–9, VCS 6–9.

Funkce je zaručena jen v ustanovených mezech, viz Technické údaje v provozním návodu přestavovaného přístroje. Jakékoli jiné použití neplatí jako použití odpovídajícího účelu.

Všechny další údaje ke spuštění do provozu, technické údaje, údržba, atd., viz odpovídající provozní návod přestavovaného přístroje nebo www.docuthek.com → Home → Elster Thermal Solutions → Produkty → 03 Ventile und Klappen

→ Luft-Magnetklappen MB 7/BVHM → MB 7, BVHM,
→ Gas-Magnetventile VAS, VCS → VAS 6-9, VCS 6-9.

Označení dílů



- 1 magnetický pohon (rychle otevírající) a 2 x těsnící kroužky
- 2 magnetický pohon (pomalu otevírající) a 3 x těsnící kroužky
- 3 VAS 6 – 9, VCS 6 – 9: stavěcí patrona s magnetickým pohonom

Výměna magnetického pohonu

⚠️ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k žádným škodám, dbejte na následující:

- Nebezpečí života elektrickým úderem! Před pracemi na proud vodících dílech odpojít elektrické vedení od zásobování elektrickým napětím!
- Magnetický pohon se při provozu zahřeje. Teplota povrchu cca 85 °C (cca 185 °F).




1 Uzavřít přívod vzduchu a plynu.


VAS, MB 7, rychle otevírající / rychle zavírající

2 Odpojit zařízení od zásobování napětím.


▷ Elektrická připojka se může odlišovat od následujícího zobrazení.



▷ Vyměnit všechna těsnění ze sady k přestavení.




11 Odšroubovat víko tělesa na novém pohonu.





15 Po elektroinstalaci otevřít přívod vzduchu a plynu a zapnout napětí.

VAS, MB 7, pomalu otevírající / rychle zavírající

2 Odpojit zařízení od zásobování napětím.









▷ Vyměnit všechna těsnění ze sady k přestavení.



Spodní těsnící kroužek přesunut nahoru o cca 20 mm.


- 14** Odšroubovat víko tělesa na novém pohonu.
▷ Elektrická přípojka se může odlišovat od následujícího zobrazení.



23 Točit tlumením, až pokud nezapadnou šestíhran a svěrací kroužek do tělesa tlumiče.

24 Tlumení přitlačit silou na pohon a znova ho upevnit dvěma šrouby.

▷ Třetí šroub se zašroubuje až po nastavení spouštěcího množství plynu.






25 Otevřít přívod vzduchu a plynu a zapnout napětí.

26 Dle potřeby nastavit spouštěcí množství plynu, viz stranu 3 (Nastavení spouštěcího množství plynu).

27 Definitivně utáhnout tlumení.

MB 7, pomalu otevírající / pomalu zavírající

▷ Magnetický pohon zůstane zapnutý.



5 Odpojit magnetický pohon od zásobování napětím. Jinak se magnetický pohon zbytečně zahřeje.

▷ Pro další demontáž a montáž pohoru, viz zobrazení **5** až **21** kapitoly „VAS, MB 7, pomalu otevírající / rychle zavírající“.

22 Před nasazením tlumení: zapnout magnetický pohon, aby byl viditelný vodič kolík.



⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí přískřipnutí!

- Při vypnutí napětí bude tlumení trhnutím staženo na magnetický pohon.



Odpojit magnetický pohon od zásobování napětím. Tlumení je zapuštěno.






26 Otevřít přívod vzduchu a plynu a zapnout napětí.

Nastavení spouštěcího množství plynu

▷ Spouštěcí množství plynu nastavitelné s max. 3 otočenimi tlumení.

▷ Doba mezi vypnutím a zapnutím přístroje musí činit 20 vteřin, aby bylo tlumení zcela účinné.

▷ Šroub u označení „V Start“ povolit o cca 1 mm / nevyšroubovat ho zcela.




max. 3 x 360°

Výměna stavěcí patrony

VAS 6 – 9, VCS 6 – 9

- 1** Odpojit zařízení od zásobování napětím.
- 2** Uzavřít přívod plynu.
- 3** Demontovat pohon, viz stranu 2 (Výměna magnetického pohonu).



10 Namontovat pohon, viz stranu 2 (Výměna magnetického pohonu).

11 Zkontrolovat těsnost, viz kapitolu „Kontrola těsnosti“ v odpovídajícím provozním návodu přestavovaného přístroje.

Logistika

Přeprava

Chránit přístroj vůči vnějším negativním vlivům (nárazy, údery, vibrace). Po obdržení výrobku zkontrolujte objem dodání, viz stranu 2 (Označení dílů). Poškození při přepravě okamžitě nahlásit.

Skladování

Výrobek skladujte v suchu a v čistých prostorách. Teplota skladování: viz kapitolu „Technické údaje“ v odpovídajícím provozním návodu přestavovaného přístroje.

Doba skladování: 6 měsíců před prvním nasazením v originálním balení. Bude-li doba skladování delší, pak se zkracuje celková životnost výrobku o tuto hodnotu.

Balení

Balící materiál likvidovat podle místních předpisů.

Likvidace

Konstrukční díly likvidovat podle jakosti podle místních předpisů.

Kontakt

Při technických dotazech se obrátěte prosím na odpovídající pobočku / zastoupení. Adresu se dozvítě z internetu nebo od Elster GmbH.

Technické změny sloužící vývoji jsou vyhrazeny.

Honeywell

**krom
schröder**

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)

tel. +49 541 1214-0

fax +49 541 1214-370

info@kromschroeder.com, www.kromschroeder.com